

Mazda 3 (BL) - Bruits provenant du compresseur de climatisation | HELLA

Mazda

3 (BL)

Années de fabrication : 2010 - 2011

Bruits provenant du compresseur de climatisation

Si des sifflements provenant du compartiment moteur sont perçus lorsque la climatisation est en marche, une insuffisance d'attraction de l'accouplement magnétique du compresseur de climatisation peut être en cause.

Si l'alimentation du compresseur fonctionne normalement lorsque l'accouplement magnétique est sous tension et que d'autres sources d'erreur (quantité de réfrigérant incorrecte) peuvent être exclues, remplacer l'accouplement magnétique et/ou le compresseur.