

MERCEDES BENZ - Perte de puissance du moteur | HELLA

MERCEDES BENZ

Type : Classe M (W164), classe E (W211), classe S (W221), GL-(X164).

Moteur : OM 629 (420 CDI)

Perte de puissance du moteur

Capteur de vilebrequin

Capteur de position vilebrequin

Sur les véhicules dotés des moteurs OM 629, il est possible qu'il se produise une perte de puissance du moteur. La raison peut en être une interruption électrique dans le capteur de vilebrequin.

Le constructeur automobile a déjà reconnu ce problème. Dans le cadre d'une opération de service, les véhicules sont contrôlés et les capteurs de vilebrequin échangés.

Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, contrôlés et/ou modifiés.

Merci de bien vouloir tenir compte de cette Info Véhicule dans le cadre de réclamations relatives à la perte de puissance du moteur et éventuellement un défaut de fonctionnement - démarrage du moteur impossible -