

MINI R50/52/53 - Défaillance sporadique de la climatisation | HELLA

MINI

R50/52/53

Année de fabrication: 2001 - 2009

Moteur: W10 B16 A

Défaillance sporadique de la climatisation

Dans le cas des véhicules nommés ci-dessus, des défaillances sporadiques du calculateur de la climatisation/du chauffage peuvent se produire.

La cause possible peut être une connexion de masse défectueuse. Pour résoudre ce problème, il faut vérifier la connexion de masse de la prise multiple sur le calculateur. Le cas échéant, il faut poser et raccorder un nouveau câble de masse du calculateur jusqu'au point de masse sur le seuil de la porte avant gauche.