



Nissan X-Trail (T32) - Code défaut P1489 et allumage du voyant moteur

Fiche technique

Constructeur	Nissan
Modèle de véhicule	X-Trail (T32)
Moteur	1.6 diesel
Année de fabrication	2014 - 2018
Symptôme	Code défaut P1489 Voyant moteur allumé



Une faiblesse logicielle du calculateur moteur du Nissan X-Trail provoque l'allumage du voyant moteur

Une faiblesse logicielle du calculateur moteur peut provoquer l'allumage soudain du voyant moteur pendant la conduite et l'enregistrement du code défaut P1489 dans le calculateur.

Une mise à jour de logiciel permet de corriger le défaut. Au préalable, il convient d'exclure toute source de panne d'ordre électrique ou mécanique. Il est recommandé de contacter un atelier agréé Nissan.