

Opel Astra J - Lampe témoin d'erreur de l'électronique de moteur (SVS) s'allume | HELLA

Opel

Astra J

Année modèle : 2012

Moteurs : A17DTE / A17DTF

Avec pompe à liquide de refroidissement à commande électrique

Code d'erreur P261A /

Lampe témoin d'erreur de l'électronique de moteur (SVS) s'allume

Il peut arriver que la lampe témoin d'erreur de l'électronique moteur des véhicules ci-dessus s'allume et le code P261A soit mémorisé dans la mémoire d'erreurs.

Le code d'erreur se réfère à la pompe à liquide de refroidissement à commande électrique entraîné par le moteur et non à la pompe électrique supplémentaire.

En règle général, la pompe à liquide de refroidissement fonctionne.

Pour y remédier, il faut effectuer une mise à jour du logiciel du boîtier de servitude moteur ainsi qu'un contrôle visuel et fonctionnel.