

Opel Insignia - Perte de puissance | HELLA

Opel

Insignia

Année modèle : à partir de 2008

Motor: 2,0 CDTI

Perte de puissance, message enregistré dans le combiné d'instruments

Sur le type de véhicule susmentionné, une fissure (voir illustration) dans le collecteur d'admission d'air de suralimentation peut faire apparaître le message suivant sur le combiné : "entretien véhicule". Le message de défaut apparaît d'habitude en combinaison avec une perte subite de puissance du moteur. Dans certains cas, le voyant moteur s'allume sur le combiné d'instruments.

