



Porsche Macan (95B) - Bruits de cliquetis dans l'habitacle

Fiche technique

Constructeur	Porsche
Modèle de véhicule	Macan (95B)
Moteur	Tous modèles
Année de fabrication	2014 - 02.2016
Symptôme	Bruits de cliquetis dans l'habitacle



Bruits de cliquetis provenant de la zone du montant A ou de la planche de bord

Si des bruits non spécifiques provenant de la zone du montant A ou de la planche de bord se manifestent sur les véhicules susmentionnés, les butoirs de capot moteur peuvent être en cause.

shy /> Pour y remédier, il convient de remplacer les butoirs arrière du capot moteur par une version modifiée :

shy /> butoirs droite/gauche : 95B.863.238A / 95B.863.237A