

Seat Ibiza (6F) - Conduite haute pression de la climatisation | HELLA

Seat

Ibiza (6F)

Année de fabrication : 2017

N° de châssis: -000113 à -012013

Conduite haute pression de la climatisation

Sur les véhicules indiqués en haut, il peut, après un accident, y avoir une rupture de la conduite haute pression de la climatisation et une fuite du réfrigérant 1234yf.

Comme la température d'inflammation du R1234yf est nettement plus basse que celle du R134a, la conduite est remplacée contre une variante modifiée pour des raisons de sécurité. L'action a le code « 87F3».

Le constructeur automobile a déjà reconnu le problème et informé les propriétaires des véhicules concernés. Dans le cadre de travaux de maintenance sur la climatisation, il convient de s'assurer du remplacement de la conduite. Un autocollant avec la mention «87F3» indique que ceci a bien été effectué. Cet autocollant peut se trouver dans le logement pour la roue de secours ou/et dans le carnet d'entretien.