

Volvo modèle variant - Le frein de stationnement se desserre | HELLA

Volvo

S60, S80, V60, V70, XC60 et CX70

Année modèle : 2011 - 2015

Le frein de stationnement se desserre

Pour les véhicules mentionnés ci-dessus, le frein de stationnement électronique peut se desserrer involontairement suite au démarrage et lors de l'engagement d'une vitesse.

Ce problème peut survenir lorsque les véhicules sont équipés du système Start&Stop et d'une boîte de vitesse manuelle.

Dans le cas présent, la cause peut être un logiciel défectueux.

Solution :

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés.

Il faut partir du principe que tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.

Conseil de réparation :

Le logiciel du calculateur peut seulement être mis à jour par un concessionnaire agréé.