



Volvo XC 40 - Remplacement du filtre à pollen/filtre à air intérieur

Fiche technique	
Constructeur	Volvo
Modèle de véhicule	XC 40
Moteur	B4 2,0 16V
Code moteur	B 420 T6
Année de fabrication	À partir de 2019
Symptôme	Remplacement du filtre à pollen/filtre à air intérieur
Pièces Hella à remplacer	8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101

Consigne de sécurité importante

Consigne de réparation filtre à pollen/filtre à air intérieur


Pour remplacer le filtre à pollen/filtre à air intérieur sur le véhicule susmentionné, il convient de procéder comme suit.



- Ouvrez la boîte à gants (1) et détachez les bandes de maintien (2) afin de pouvoir abaisser le couvercle de la boîte à gants.
- En déverrouillant les ergots (3), vous pouvez retirer le couvercle (4) pour débloquer le dispositif de verrouillage (5). Le couvercle (6) peut maintenant être ouvert.


Le filtre (7) peut alors être retiré et, après avoir éventuellement nettoyé le compartiment du filtre, remplacé par une pièce neuve. Veuillez respecter le sens du flux d'air ainsi que le bon positionnement du filtre.

i Remarque

Veuillez noter que les références de pièces de rechange indiquées peuvent également convenir à d'autres modèles. Veuillez donc vérifier l'affectation des véhicules.







7