

# **Volvo XC90II - Régulation de température de la climatisation | HELLA**

**Volvo**

**XC90II (256)**

**Année modèle: 2016 à 2017**

**Régulation de température de la climatisation**

**Affichage erroné de la température extérieure**

Dans les véhicules désignés ci-dessus, l'afficheur dans l'habitacle peut afficher une température extérieure erronée. Ceci peut entraver le bon fonctionnement de la régulation de température de la climatisation. La cause peut être un capteur défectueux au niveau du rétroviseur extérieur.

Pour y remédier, il convient de remplacer le capteur de température extérieure (dans le boîtier du rétroviseur extérieur droit) par une version modifiée.

Les véhicules portant les numéros de châssis suivants peuvent être concernés:

00000561 - 0143824 et 0042202 - 0143824

br />br />