

VW Golf 3, Vento, Polo - Moteur fonctionne de façon instable ou bien à un régime trop haut | HELLA

VW Golf 3, Vento, Polo

Code moteur: AEE, AEX

Années modèles: 1995 à 1999

Moteur fonctionne de façon instable ou bien à un régime trop haut

Code défaut:

533 «Signal du système de régulation du ralenti défectueux»

Lorsque la défaillance citée ci-dessus apparaît sur ces types de véhicule avec les codes défaut indiqués, alors la cause du défaut peut être un encrassement important de l'unité du papillon par des dépôts d'huile.

Pour remédier à ce défaut, les étapes de travail suivantes sont nécessaires.

Veuillez respecter dans ce cas les instructions de démontage et de montage du fabricant du véhicule.