

VW Touareg (7P5) - Le témoin de pression des pneus s'allume | HELLA

VW Touareg

(7P5)

Années de fabrication : 2010 - 2014

Le témoin de pression des pneus s'allume

(en cas de conduite avec pneus hiver)

En cas de détection du problème susmentionné, un capteur de pression des pneus non approprié ou défectueux peut être en cause.

br /> Dans ce cas, des capteurs de pression des pneus non conformes ont été utilisés pour les pneus hiver.

br /> Afin d'exclure d'autres sources potentielles de dysfonctionnement, il convient d'effectuer des tests système électriques et mécaniques (selon les spécifications du constructeur automobile) ainsi qu'une recherche des codes défaut via un appareil de diagnostic approprié (codes défaut non enregistrés dans le calculateur moteur).

br /> Si aucun autre dysfonctionnement n'est détecté, le capteur de pression des pneus doit être remplacé pour chacune des 4 roues (4x réf. OE 5Q0 998 270).

Veuillez toujours respecter les consignes du constructeur automobile.

Conseil : couple de serrage de la/des vis capteur (4 Nm).

br /> Faire ensuite un tour avec le véhicule pour vérifier si l'intervention a porté ses fruits.

Attention : véhicule électrique !

Composants à haut voltage ! Risque d'accident et de blessure (choc électrique) !

br /> Il est impératif de faire effectuer toutes les phases d'intervention sur le véhicule uniquement par un atelier spécialisé agréé et de respecter les consignes de réparation et d'entretien du constructeur automobile.br />

br /> Note :br /> Autres modèles concernés

-Passat (3G_)