



Volkswagen Transporter - Code défaut P062B et voyant moteur ou voyant de préchauffage allumés

Fiche technique	
Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	Transporter T6
Moteur	2,0 litres, Diesel
Année de fabrication	2015 - 2019
Symptôme	Chute de puissance / moteur en mode de secours



Voyant moteur ou voyant de préchauffage allumés / chute de puissance / mode de secours

Les défauts ou messages de défaut suivants peuvent apparaître sur les véhicules mentionnés ci-dessus :

- Le voyant moteur s'allume
- Le voyant de préchauffage s'allume
- Puissance du moteur considérablement réduite
- Moteur en mode de secours
- Code défaut P062B enregistré dans le calculateur moteur

Pour y remédier, il convient de contrôler tous les éléments importants du système, la batterie et la tension de bord. Les mémoires de défaut doivent également être lues/effacées. Si cela ne donne

pas les résultats escomptés, une mise à jour de logiciel du calculateur moteur peut être effectuée pour remédier au problème. Dans ce cas, il est recommandé de contacter une concession VW.