

Alfa Romeo 147 - La spia di controllo ESP si accende sporadicamente | HELLA

Alfa Romeo

147 (tipo 937)

Tutti i modelli

VIN 3327094-3354034

VIN 5213889-5234805

Reattività eccessiva del controllo elettronico della stabilità (ESP)

La spia di controllo ESP si accende sporadicamente

Se la risposta del sistema ESP appare troppo tempestiva, ciò può essere dovuto a una valutazione sbagliata da parte del software della centralina.

In questo caso occorre innanzitutto controllare l'alimentazione elettrica e i componenti periferici dell'impianto ABS/ESP. Se tutti i valori risultanti dal controllo coincidono con quelli prescritti, è necessario sostituire la centralina ABS/ESP.