

# **Alfa Romeo Model 147 Non si riesce ad avviare il motore | HELLA**

**Alfa Romeo**

**Model 147**

**Anno di costruzione: 2001-2010**

**Tutti i motori a benzina**

**Non si riesce ad avviare il motore**

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un sensore albero a gomiti difettoso. Sporadicamente non si riesce ad avviare il veicolo, indipendentemente dal fatto che il motore sia caldo o freddo. È possibile che nella memoria guasti vengano memorizzati diversi codici di guasto. In questo veicolo viene montato un sensore induttivo, che può essere controllato in modo relativamente semplice mediante una misurazione della resistenza. La resistenza deve essere di 900 Ohm. In caso contrario, sostituire il sensore. Questo deve essere ordinato presso il rivenditore utilizzando il codice articolo Hella [6PU 009 146-631](#) (vedere figura).



### **ⓘ Avviso importante per la sicurezza**

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato. La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.