

# **Audi A1/A1 Sportback - Ricezione radio disturbata | HELLA**

**Audi**

**A1/A1 Sportback**

**Motore: 1.8 TFSI (DAJB)**

**Anno di costruzione: (2015-2018)**

**Ricezione radio disturbata**

In questo caso di riparazione, il cliente si lamenta che la ricezione radio è disturbata quando il riscaldamento del lunotto posteriore è acceso.

L'interferenza del segnale in questo caso è dovuta a filamenti riscaldanti danneggiati nel lunotto posteriore.

Istruzioni di riparazione:

Per escludere altre possibili cause di guasto, è necessario sottoporre a test i sistemi elettrico e meccanico (seguendo le istruzioni del costruttore del veicolo) e richiedere i codici di errore mediante un apposito dispositivo diagnostico. Se non vengono riscontrati ulteriori danni, si deve sostituire il lunotto posteriore.

**NOTA:**

Questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata, osservando le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo.