

Audi - Bobina di accensione difettosa | HELLA

Audi

Diversi modelli

Anni di costruzione: 2001-2007

Bobina di accensione difettosa

Nei veicoli succitati la spia di controllo dei gas di scarico si illumina.

Il motore potrebbe inoltre strappare durante la marcia e funzionare in modo incostante.

In questo caso la causa del problema risiede in un difetto della bobina d'accensione.

I proprietari dei veicoli interessati possono fare controllare ed eventualmente sostituire la bobina di accensione presso un'officina specializzata autorizzata.

L'intervento viene documentato nel quaderno di servizio.

Codici motore dei veicoli interessati:

<u>1.8I TMPI:</u>