



BMW G31 520d: malfunzionamento dello strumento combinato

Scheda tecnica

Costruttore	BMW
Modello	G31
Motore	520d
Anno di costruzione	Dal 2007
Problema	Malfunzionamento dello strumento combinato

① Avviso importante per la sicurezza

Visualizzazione errata dello strumento combinato

Nei modelli del veicolo sopra citati può accadere che la visualizzazione dello strumento combinato non sia centrata. Questo difetto si verifica dopo un lungo periodo di fermo del veicolo e in un primo momento può essere eliminato disinserendo/reinserendo l'accensione. Questo difetto può ripresentarsi a intervalli irregolari.

Se viene rilevato il difetto di cui sopra, potrebbe essere legato a un errore software nello strumento combinato. Può essere utile un aggiornamento del firmware dell'elettronica dello strumento. In questo caso è necessario controllare la versione del software ed eventualmente aggiornarla. L'aggiornamento del software può essere effettuato, ad esempio, tramite Hella Gutmann macsRemote Services o un dispositivo di diagnostica della serie mega macs compatibile con PassThru. Inoltre, è necessario un accesso registrato al portale online della casa automobilistica.

Se non è disponibile un'attrezzatura adeguata, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.



NOTA

A questo riguardo si raccomanda di osservare sempre le istruzioni di manutenzione e riparazione fornite dal costruttore del veicolo!



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.