

BMW i3 (I01) - Ricezione radio disturbata | HELLA

BMW

i3 (I01)

Anno di costruzione: 2013

Ricezione radio disturbata

In questo caso di riparazione il cliente si lamenta che la ricezione radio non funziona completamente o è disturbata.

Ricerca guasti:

Una richiesta di codice di errore tramite un dispositivo diagnostico adeguato ha mostrato che non sono stati memorizzati codici di errore.

Da un esame più attento dell'antenna a tetto è emerso che l'asta dell'antenna era danneggiata (incrinitura o rottura dell'asta filettata), il che potrebbe causare il problema sopra menzionato.

Rimedio:

- smontare l'asta dell'antenna
- controllare che la filettatura dell'asta dell'antenna (vedi foto) e la filettatura dell'unità dell'antenna a tetto non sia danneggiata e, se necessario, ripararla o sostituirla.
- montare la nuova asta dell'antenna
- controllare il funzionamento della radio



Componenti ad alta tensione, sussiste il pericolo di incidenti e lesioni (scossa elettrica)!

Important safety notice

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.