



BMW Serie 1/3/4 – Odore di carburante nell'abitacolo

Dati tecnici

Costruttore	BMW
Modello	Serie 1/3/4
Serie di modelli	F20 / F30 / F31 / F32 / F33/ F34 / F35 / F36
Motore	N47
Anno di costruzione	2013
Sintomi	Odore fastidioso (odore di carburante) nell'abitacolo del veicolo

Avviso importante per la sicurezza

BMW Serie 1/3/4 – Odore fastidioso nell'abitacolo del veicolo (odore di carburante)

In questo caso di riparazione, il cliente reclama un odore fastidioso (odore di carburante) nell'abitacolo del veicolo.

La causa del problema illustrato sopra è un tubo del carburante non a tenuta.

Rimedio: Sostituire il tubo del carburante secondo le istruzioni del costruttore del veicolo.

Dopo il completamento del lavoro di riparazione, è essenziale controllare la tenuta del sistema di alimentazione del carburante e di tutti i collegamenti prima di avviare il motore e guidare.

Pezzi di ricambio necessari	Codice parte OE
Tubo di alimentazione del carburante (1x)	13 53 8 594 893
Fascetta stringitubo (1x)	11 15 1 727 509
Vite Torx (4x)	07 14 7 270 121

NOTA

Si prega di notare che questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata, osservando le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo!

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.