



BMW Serie 1 (F40): rumori con impianto di climatizzazione spento

Scheda tecnica

Costruttore	BMW
Modello	Serie 1 (F40)
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2019 – 2021
Problema	Rumori con impianto di climatizzazione spento

Avviso importante per la sicurezza

Errore di tensione nel compressore: il ronzio si verifica con motore al minimo

Se nel veicolo succitato si sente un ronzio indefinibile con impianto di climatizzazione spento, la possibile causa è il compressore dell'impianto di climatizzazione.

Il ronzio si verifica con motore al minimo e può essere causato da un errore di tensione interno al compressore.

Per risolvere il problema sostituire il compressore dell'impianto di climatizzazione. Prima di farlo, però, controllare che il cablaggio non sia corroso, allentato o danneggiato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del

documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.