



BMW Serie 1: ronzio con aria condizionata spenta

Scheda tecnica

Costruttore	BMW
Modello	Serie 1 (F40)
Motore	Tutti i modelli senza sistema keyless
Anno di costruzione	2019 –
Problema	Ronzio

Avviso importante per la sicurezza

Ronzio con aria condizionata spenta

Se il motore è al minimo, è possibile che si senta un ronzio nel vano motore con aria condizionata spenta. Questo può essere causato dal compressore del climatizzatore.</shy />

Prima di sostituire il compressore, controllare la tensione della batteria, l'alimentazione della tensione del compressore e la corretta quantità di refrigerante o le pressioni del sistema.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.