



BMW Serie 1: vibrazioni e rumori del veicolo provenienti dal vano motore

Scheda tecnica

Costruttore	BMW
Modello	Serie 1 (F40)
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2019 – 31/10/2020
Problema	Vibrazioni del veicolo

① Avviso importante per la sicurezza

Vibrazioni e rumori in diverse situazioni di guida

Nei veicoli succitati possono verificarsi vibrazioni e rumori in fase di accelerazione, frenata o avviamento. Dal vano motore vengono percepiti battiti in testa.<shy />

La causa può essere un difetto del supporto motore superiore destro (sospensione del motore).<shy />

Per escludere altre cause, controllare le sospensioni del motore, della ruota e del cambio e altri componenti (che potrebbero provocare il rumore) prima di sostituire il supporto motore.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.