



BMW X3 - Movimenti involontari del volante

Scheda tecnica	
Costruttore	BMW
Modello	X3
Motore	Tutti
Anno di costruzione	da 06/2023 a 11/2025
Problema	Movimenti involontari del volante
Strumento HGS consigliato	mega macs X , macsRemote Services

Importante avvertenza di sicurezza

Movimenti involontari del volante senza intervento attivo sul volante

Nel tipo di veicolo sopra indicato, a causa di un guasto del software nell'impianto sterzante, possono verificarsi movimenti involontari dello sterzo. I movimenti dello sterzo avvengono senza un intervento attivo sul volante e devono essere considerati rilevanti ai fini della sicurezza.

Il costruttore del veicolo ha riconosciuto il problema e ha provveduto a risolverlo nell'ambito di una campagna di richiamo mediante un aggiornamento software. In questo caso è necessario un aggiornamento alla versione più recente del software delle centraline interessate. L'esecuzione dell'intervento viene documentata nel sistema del produttore.

Se veicoli con il problema di movimenti involontari del volante si presentano in officina, verificare se la relativa azione di richiamo è già stata effettuata. Tuttavia è possibile che finora non tutti i veicoli interessati siano stati migliorati. Eventualmente rivolgersi in proposito al costruttore del veicolo o a un'officina specializzata autorizzata.

Una volta eliminata la causa del guasto, cancellare la memoria guasti ed effettuare infine un giro di prova.

 Nota

A questo riguardo si raccomanda di osservare sempre le istruzioni di manutenzione e riparazione fornite dal costruttore del veicolo!