

# Citroen C4 - Accensione della spia ESP/ABS | HELLA

## Citroen C4

**Tutti i modelli per circolazione a sinistra**

**Data di costruzione: fino al 06.2008**

### Accensione della spia ESP/ABS

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere il sensore di posizione del pedale del freno. Possono inoltre verificarsi problemi con l'impianto di regolazione velocità, come ad esempio

- guasto temporaneo o completo del limitatore velocità di marcia.
- guasto temporaneo o completo dell'impianto di regolazione velocità.
- accensione autonoma dell'impianto di regolazione velocità.

Ne può conseguire inoltre un guasto alle luci freno. In tali casi sostituire il vecchio sensore di posizione con quello di una versione modificata. Si deve inoltre montare un cavo adattatore. Durante il montaggio verificare che non si possano presentare punti di sfregamento sul cavo.

#### **Avviso importante per la sicurezza**

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.