

# **Citroen Xsara Picasso - L'interruttore degli indicatori di direzione non ritorna automaticamente in posizione | HELLA**

**Citroen**

**Xsara Picasso**

**Tutti i modelli dal 2005 al 2011**

**L'interruttore degli indicatori di direzione non ritorna automaticamente in posizione.**

Se su questi veicoli viene segnalato che l'interruttore degli indicatori di direzione (ritorno automatico della leva degli indicatori di direzione) non ritorna automaticamente in posizione, una possibile causa è una molla a spirale montata/posizionata in modo errato nel volante. Come provvedimento preventivo controllare se il collegamento elettrico della molla a spirale è in posizione "ore 12" nel volante (vedere la figura). In caso contrario, portare la molla a spirale nella posizione di montaggio corretta.

Nota: il montaggio dell'airbag lato guida deve essere eseguito esclusivamente da personale esperto e specializzato.

