



Dacia Duster: rumori all'avviamento/il motorino di avviamento gira a vuoto

Scheda tecnica

Costruttore	Dacia
Modello	Duster (HJD)
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2017 – 2021
Problema	Rumori all'avviamento/il motorino di avviamento gira a vuoto

Avviso importante per la sicurezza

Rumori all'avviamento

Nei veicoli succitati, all'avviamento del motore possono verificarsi rumori causati da un motorino di avviamento che gira a vuoto. C'è il rischio che il motorino di avviamento vada incontro a distruzione.

La causa può essere un blocco d'accensione difettoso.

Inoltre, devono essere controllati il motorino di avviamento e il cablaggio, nonché i collegamenti elettrici per accertarsi che non siano presenti danni meccanici ed elettrici. Se necessario, ripararli o sostituirli.

Per ovviare a questo problema, sostituire il blocco d'accensione con una versione modificata.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.