



Fiat 500 - Accensione della spia dell'Hill Holder

Scheda tecnica

Costruttore	Fiat
Modello	500
Anno di costruzione	2007 - 2012
Problema	Accensione della spia dell'Hill Holder.

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da Hella per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato. La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.

Fiat 500 (Modelli con ESP) - Spia Hill Holder accesa? Ecco cosa controllare

Se la spia dell'Hill Holder si accende e viene memorizzato il codice guasto C1216, la causa potrebbe essere legata al software della centralina ABS/ESP.

Codice guasto rilevato:

- C1216 – "Interruttore posizione pedale frizione (sensore posizione frizione): errore segnale, fascio cavi"

Cosa fare:

- Controllare pin, connettori, interfacce e cablaggi verso l'interruttore del pedale frizione.
- Se tutto risulta integro, è consigliato un aggiornamento del software della centralina con il servizio [macs Remote di Hella Gutmann](#).