



# Fiat 500 / 500C - Codice errore P0325 / P0135 e accensione della spia del motore

## Scheda tecnica

Costruttore	Fiat
Modello	500 / 500C
Motore	0,9i/1,2i
Codice motore	312A6.000/169A4.000
Anno di costruzione	2007 – 2016
Problema	Codice errore P0325/P0135   Accensione difficile   Spia motore accesa

## Avviso importante per la sicurezza

## Debolezza del software della centralina del motore

Nel caso dei suddetti veicoli con cambio manuale, una debolezza del software della centralina del motore può causare l'accensione improvvisa della spia del motore durante la guida e la memorizzazione dei codici errore P0135/P0325 nella centralina. In alcuni casi, il motore fatica ad accendersi.

L'errore può essere corretto con un aggiornamento del software. È necessario escludere preventivamente le fonti di errore elettriche e meccaniche.

Si consiglia di rivolgersi a un'officina Fiat.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente

dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.