



# Fiat 500 X: impossibile estrarre la chiave di accensione o la spia ESP si accende

## Scheda tecnica

Costruttore	Fiat
Modello	500 X
Anno di costruzione	2014 – 12.2016
Problema	Non è possibile estrarre la chiave di accensione e/o la spia ESP si accende e/o il freno di stazionamento elettrico non si sblocca

## Avviso importante per la sicurezza

## Un software difettoso della centralina ESP/ABS può causare diversi sintomi nella Fiat 500 X

A causa di un software difettoso nella centralina ESP/ABS nei veicoli succitati possono verificarsi i seguenti sintomi:

- Non è possibile estrarre la chiave di accensione
- La spia ESP si accende in curva
- Il freno di stazionamento elettrico non si sblocca se la funzione "Auto-Hold" è attiva

Per escludere altre cause, è necessario controllare tutti i possibili componenti del sistema e leggere/cancellare la memoria guasti.

Se non vengono rilevati errori, è necessario aggiornare il software ESP/ABS. A tal fine, si consiglia di rivolgersi a un'officina Fiat.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.