

Ford C-Max - Surriscaldamento degli ugelli di lavaggio | HELLA

Ford

C-Max

Data di costruzione: 01/2007 – 09/2010

Surriscaldamento degli ugelli di lavaggio

Sul suddetto veicolo è possibile che gli ugelli di lavaggio si surriscaldino.

Se gli elementi riscaldanti non sono correttamente sigillati, acqua o sale antigelo possono penetrare negli ugelli di lavaggio.

Questo spesso provoca la corrosione e il surriscaldamento degli ugelli di lavaggio. Di conseguenza possono penetrare odori e si può sviluppare del fumo.

L'officina specializza monta sui veicoli interessati ugelli di lavaggio nuovi e modificati (con protezione integrata).

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o intervenire su tutti i veicoli.

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato. La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.