

# **Ford Transit Connect - Bracci tergicristallo allentati | HELLA**

**Ford**

**Transit Connect**

**Data di costruzione: 1.6.2011 - 31.10.2011**

**Tergitura difettosa**

**Bracci tergicristallo allentati**

**Guasto al funzionamento dei tergicristalli**

Su questi veicoli può accadere che i bracci tergicristalli si stacchino dai relativi alloggiamenti. Il problema è solitamente dovuto all'allentamento del perno che unisce il braccio tergicristallo al relativo alloggiamento. La scarsa qualità della tergitura dovuta alla mancanza della forza premente può essere un sintomo di allentamento dei bracci tergicristalli.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Ovviamente per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Per rimediare a questo inconveniente è necessario sostituire i bracci tergicristalli con quelli del tipo modificato.