



# Hyundai i 20 – Codice di guasto C1603

## Funzione di servosterzo insufficiente

### Scheda tecnica

Costruttore	Hyundai
Modello	i 20
Codice di guasto	C1603
Anno di costruzione	2009-2015
Problema	Codice di guasto C1603 – Funzione di servosterzo insufficiente o funzionamento difficoltoso del servosterzo

### Avviso importante per la sicurezza

## Funzionamento difficoltoso del servosterzo sulla Hyundai i 20 – Viene visualizzato il codice di guasto C1603

Se il servosterzo elettrico dei veicoli succitati funziona con difficoltà o la funzione di servosterzo è insufficiente, è possibile leggere innanzitutto la memoria guasti della centralina dello sterzo. Se qui è memorizzato il codice di guasto C1603 (protezione da sovraccarico termico attivata), un sovraccarico del motore elettrico del servosterzo potrebbe esserne la causa. Questo può essere provocato tenendo permanentemente lo sterzo all'arresto. Questo attiva la protezione dal surriscaldamento, il che significa che la funzione di servosterzo funziona solo in misura limitata.

Per rimediare a questo problema, il codice di guasto deve essere cancellato e lo sterzo deve essere utilizzato in modo tale da non essere azionato in modo permanente con l'angolo di sterzata massimo.

Queste informazioni valgono eventualmente anche per altri modelli.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.