



Hyundai i20: rumori dal vano motore

Dati tecnici	
Produttore	Hyundai
Modello di veicolo	i20
Motore	Tutti i motori a benzina
Anno di costruzione	2009 – 2012
Sintomi	Rumori meccanici dal vano motore

Avviso importante per la sicurezza

Hyundai i20: rumori motore o rumori meccanici nel vano motore

Se nei veicoli summenzionati si percepiscono rumori dal vano motore, prestare particolare attenzione alla pompa liquido di raffreddamento. Un cuscinetto prematuramente "consumato" potrebbe essere la causa del rumore.

Per risolvere il problema e prevenire ulteriori danni, è necessario installare una nuova pompa liquido di raffreddamento con una puleggia modificata. Si raccomanda di sostituire anche la cinghia di trasmissione della pompa.

Consiglio

Nel corso dei lavori di manutenzione generale, si consiglia di controllare che la pompa liquido di raffreddamento non presenti perdite o generi rumori e di sostituirla se necessario.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.