



Hyundai Tucson - Il cofano si apre durante la guida / La spia del cofano motore non si accende

Scheda tecnica	
Costruttore	Hyundai
Modello	Tucson (TL)
Anno di costruzione	2015 – 2020
Problema	Sistema di blocco del cofano motore difettoso / Spia cofano motore non accesa

Avviso importante per la sicurezza

La spia del cofano non è accesa / il blocco del cofano è difettoso

Sui veicoli sopra indicati possono verificarsi due anomalie relative alla chiusura del cofano:

<shy /> Poiché il gancio di sicurezza può staccarsi dall'apposita staffa durante la guida, è possibile che il cofano si apra bruscamente. Sono interessati i veicoli costruiti tra il 2015 e il mese di marzo 2016. Per rimediare a tale inconveniente occorre montare una chiusura diversa del cofano motore.

<shy /> Un altro errore che può verificarsi riguarda il funzionamento della spia del cofano motore. In alcuni veicoli non si accende, anche se il cofano è aperto o non correttamente bloccato.<shy /> In questo caso, si può rimediare con un aggiornamento del software del modulo del quadro strumenti. Si consiglia di rivolgersi a un'officina Hyundai.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del

documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.