

Hyundai Tucson - Il veicolo entra in modalità di funzionamento d'emergenza | HELLA

Hyundai Tucson

2,0 CRDI motore R Euro 5

Anni di costruzione: a partire dal 2004

Il veicolo entra in modalità di funzionamento d'emergenza

Si accende la spia motore

Codice di guasto: P0401

Portata insufficiente del ricircolo dei gas di scarico (AGR)

Se si rileva il problema succitato, mentre nella centralina viene registrato il codice di guasto P0401, è possibile che nello scambiatore EGR si sia accumulato dello sporco.

In questo tipo di motore (R) la valvola EGR è meno interessata da problemi di condensazione del vapore e di cokificazione, mentre è più probabile che lo scambiatore EGR venga imbrattato o intasato da residui di combustione.

Istruzioni di riparazione

Smontare lo scambiatore EGR e pulirlo con un detergente adatto a seconda del grado di sporcizia.

Se non fosse più possibile pulirlo, sostituirlo.

A tal riguardo si raccomanda di seguire le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo.

Il difetto è riscontrabile anche in altri modelli dello stesso costruttore aventi motore simile.