

Jeep Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH) - Modulo elettronico del blocchetto d'accensione difettoso | HELLA

Jeep

Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH)

Anni di costruzione: 2007-2008

Chrysler

300 (LE / LX / L2)

Modulo elettronico del blocchetto d'accensione difettoso

Nei veicoli succitati il modulo elettronico del blocchetto d'accensione WIN (Wireless Ignition Node) può bloccarsi tra le posizioni "START" e "RUN".

L'interruttore di accensione può tornare alla posizione "OFF" o "ACCESSORY".

Ciò può causare dei disturbi e il guasto di determinate funzioni elettriche. Possibili conseguenze sono:

- Prestazioni ridotte del motore
- Diminuzione o guasto del supporto al servofreno e al servosterzo
- Disattivazione di funzioni di sicurezza del veicolo come gli airbag anteriori

Il guasto di determinate funzioni elettriche può causare un aumento del rischio di incidenti.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Per diversi motivi non è stato tuttavia ancora possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

In questo caso è necessario controllare il modulo WIN (Wireless Ignition Node) e il telecomando di apertura e chiusura del veicolo ed eventualmente sostituirli.