



PARTNERED with **Clarion**

Jeep: Infotainment Panasonic VP4R-A: formazione di bolle e distacco del touchscreen

Scheda tecnica

Costruttore

Jeep

Modello

Compass, Renegade, Grand Cherokee, Wrangler

Anno di costruzione

A partire da 2017

Problema

Formazione di bolle sotto lo schermo | Distacco del touchscreen | Problemi di visualizzazione dello schermo | Nessuna risposta del touchscreen

Avviso importante per la sicurezza

Malfunzionamento del touchscreen dovuto a un difetto fisico

Il touchscreen del veicolo presenta difetti ottici come bolle o anelli (come mostrato nella figura), non reagisce correttamente alla pressione ed è installato in uno dei modelli di veicolo sopra indicati.

Grazie alla collaborazione tra Faurecia Clarion Electronics e HELLA, abbiamo sviluppato un processo di riparazione che sostituisce le parti responsabili di questo malfunzionamento.

Ciò consente di ripristinare la piena funzionalità e l'estetica dello schermo Panasonic VP4R-A in tempi brevissimi e a un prezzo di gran lunga inferiore a quello di un pezzo nuovo.

