



Kia Rio - La spia ABS / ESP si accende: Codice di guasto C1606

Scheda tecnica

Costruttore	Kia
Modello	Rio
Motore	Tutti i modelli con telecamera anteriore
Anno di costruzione	2018 – 2021
Problema	La spia ABS / ESP si accende
Codice di guasto	C1606

i Avviso importante per la sicurezza

Sospensione ABS / ESP accesa + codice errore C1606

Nei veicoli succitati può accadere che la spia ABS/ESP si accende improvvisamente. Spesso il codice di errore C1606 (errore ECU/software) viene memorizzato nella centralina.

Una possibile causa è un "problema del software" nella centralina della fotocamera anteriore.

Per escludere altre cause, prima di un aggiornamento del software è necessario controllare tutti i componenti elettrici e meccanici del sistema, compresa l'alimentazione di tensione.

L'aggiornamento del software può essere effettuato, ad esempio, tramite Hella-Gutmann macsRemote Services o un dispositivo diagnostico della serie mega macs compatibile con

PassThru. Inoltre è necessario un accesso registrato al portale online della casa automobilistica. Se non è disponibile un'attrezzatura adeguata, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.

ⓘ ATTENZIONE ALTA TENSIONE

A questo riguardo considerare che gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata e da personale adeguatamente qualificato. Osservare le istruzioni di riparazione, manutenzione e sicurezza del costruttore del veicolo!



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.