

Land Rover Freelander 2 - Interruttore a contatto del cofano motore difettoso | HELLA

Land Rover

Freelander 2

Anno di costruzione: 06/2015

Interruttore a contatto del cofano motore difettoso

Sul cruscotto dei veicoli succitati viene visualizzato l'avviso "Cofano del motore non chiuso correttamente". È inoltre possibile udire un segnale acustico mentre si chiude il veicolo, come pure il suono della tromba multitonale dell'impianto antifurto.

La causa del problema risiede in un difetto dell'interruttore a contatto del fermacofano del motore.

Rimedio:

Sostituire il fermacofano del motore.

- Cod. OE LR065340