



Land Rover Range Rover IV – Infiltrazione d'acqua nel vano della ruota di scorta

Dati tecnici

Costruttore	Land Rover
Modello	Range Rover IV (LG)
VIN	LG100000 - LG111073
Anno di costruzione	2013
Sintomi	Umidità / infiltrazione d'acqua nel vano della ruota di scorta.

Avviso importante per la sicurezza

Land Rover / Range Rover IV (LG) – Infiltrazione d'acqua nel vano della ruota di scorta

In questo caso di riparazione, il cliente reclama umidità/infiltrazione d'acqua nel vano della ruota di scorta.

Ricerca guasti:<shy /> Uno sguardo più attento al vano della ruota di scorta ha rivelato che il tappo di scarico montato in fabbrica non era sufficiente a impedire l'infiltrazione d'acqua dall'esterno.

Rimedio: sostituire il tappo di scarico montato in fabbrica con una valvola a 1 via (cod. OE AYB500080) secondo le istruzioni del costruttore del veicolo.

Nota sui veicoli ibridi

NOTA

Si prega di notare che questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata, osservando le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo!

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.