

Land Rover V6 - Contatto del cavo DRS con il cavo positivo della batteria | HELLA

Land Rover

Range Rover Sport

V6

Data di costruzione: 2012

Numero di telaio: da LW000016 fino a -323768

Contatto del cavo DRS con il cavo positivo della batteria

Nel suddetto veicolo può verificarsi un contatto tra il cavo DRS (Dynamic Response System) e il cavo positivo della batteria.

Il contatto continuo tra i due cavi può provocare danni all'isolamento.

Il cavo DRS può surriscaldarsi a seguito del contatto con il cavo positivo della batteria. Ne possono derivare danni ai componenti elettronici.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema.

In officina viene verificato che i cavi non sfreghino tra di loro e, se necessario, li si sostituisce.

Nei veicoli in questione viene applicata una graffetta supplementare che garantisca il mantenimento di una distanza sufficiente tra i cavi.