

Mazda 3 (BL) - Compressore del climatizzatore rumoroso | HELLA

Mazda

3 (BL)

Anni di costruzione: 2010-2011

Compressore del climatizzatore rumoroso

Se nei veicoli succitati si odono dei cigolii provenienti dal vano motore durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione, ciò può essere dovuto a un difetto del giunto elettromagnetico del compressore che non esercita un'attrazione sufficiente.

Se il compressore è alimentato correttamente quando il giunto elettromagnetico è inserito ed è possibile escludere altre cause di malfunzionamento (quantità di refrigerante non corretta), è necessario sostituire il giunto elettromagnetico o il compressore.