

# **Mazda 6 - Malfunzionamento del compressore | HELLA**

**Mazda**

**6 (GG/GY)**

**Anni di costruzione: 2002-2008**

**Motore: 2,0 Di**

## **Malfunzionamento del compressore**

Se nei veicoli succitati si rileva un difetto di funzionamento del compressore, è necessario controllare l'alimentazione elettrica del giunto elettromagnetico.

Il cavo elettrico dell'alimentazione di tensione (+) del giunto elettromagnetico giunge al compressore attraverso il blocco motore.

L'eventuale penetrazione di acqua nel corpo del connettore (in figura) può portare alla formazione di corrosione. Questo fatto può causare dei problemi di contatto o una caduta di tensione.

Per risolvere il problema, è necessario sostituire il collegamento elettrico danneggiato.

