

Mazda Serie 3/6 - Il motore funziona in modo irregolare | HELLA

Mazda

Serie 3/6

Codice motore: PE, PY

Anni di costruzione: 10/2013-02/2014

Il motore funziona in modo irregolare

Il motore si spegne di tanto in tanto

Nei veicoli succitati il motore si spegne in modo incontrollato.

La causa del problema può essere rintracciata in un difetto del software della centralina del motore.

Se la pompa di alimentazione del carburante ha un difetto di accensione, tale difetto porta a un'alimentazione di carburante insufficiente, a un funzionamento instabile del motore ed eventualmente al suo spegnimento.

Se non sono rintracciabili altre cause, è necessario controllare la versione del software e, se necessario, aggiornarla.

L'aggiornamento può essere eseguito esclusivamente da una officina convenzionata autorizzata.

<u>Istruzioni per la riparazione:</u>

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati.

Partiamo tuttavia dal presupposto che non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

Veicoli interessati:

Serie 3: telaio n° J JMZGJ****21154413 fino a -169715

Serie 6: telaio n° J MZBM****21124994 fino a -140890