

Mercedes-Benz Classe E - L'airbag del passeggero è disattivato | HELLA

Mercedes-Benz

Classe E

Anni di costruzione: 10/2015-09/2016

L'airbag del passeggero è disattivato

Avviso dello strumento plurindicatore

Se si rileva il problema succitato, esso può essere dovuto a un montaggio difettoso del riconoscimento sedile occupato (Weight Sensing System).

In questo caso può succedere che, in una determinata posizione del sedile del passeggero, il rivelatore pneumatico del sistema di riconoscimento sedile occupato venga piegato.

Ciò può far sì che nella centralina venga registrata una informazione errata (il passeggero non viene riconosciuto) e che l'airbag del passeggero venga disattivato.

Rimedio:

Fare controllare il montaggio del sistema di riconoscimento sedile occupato in una officina autorizzata ed eventualmente fare sostituire il rivelatore pneumatico e il tappetino di riconoscimento del sedile, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore.

Il costruttore del veicolo ha già affrontato il problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Si deve tuttavia partire dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.