

Mercedes Benz Classe E - Luce di segnalazione dell'ABS attivata | HELLA

Mercedes Benz

Classe E (W211)

Data di costruzione 2002-2005

Tutti i modelli con impianto frenante idraulico elettrico (SBC)

Luce di segnalazione dell'ABS attivata

Codici di errore sull'apparecchio di comando:

C0249F „Durata di attivazione troppo elevata“

C2258 „Durata frenata ABS“

Se sui veicoli sopraccitati viene visualizzato questo codice di errore sull'apparecchio di comando ABS, una causa possibile può essere il raggiungimento del limite di durata di vita dell'apparecchio di comando ABS e dell'unità idraulica.



Se viene registrato un determinato valore di numeri di frenate, viene raggiunto il cosiddetto limite di servizio e l'unità idraulica deve essere sostituita.