



# **Mercedes GLE / GLS - I tubi di scarico dell'acqua di condensa non correttamente posati causano guasti dell'elettronica**

## Scheda tecnica

Costruttore	Mercedes Benz
Modello	GLE   GLS (167)
Anno di costruzione	2018 – 2021
Problema	L'acqua di condensa provoca guasti dell'elettronica

## ⓘ Avviso importante per la sicurezza

## Azione di richiamo: L'acqua di condensa provoca cortocircuiti

Nei veicoli sopra citati l'errato posizionamento dei tubi di scarico dell'acqua di condensa dell'impianto di climatizzazione può causare vari problemi elettronici. Se l'acqua di condensa non correttamente convogliata all'interno del veicolo entra in contatto con i componenti elettrici, può provocare correnti di dispersione e/o cortocircuiti.

Ad esempio esiste il rischio di guasti a sistemi come la chiusura del veicolo e/o la chiamata di emergenza eCall. Se necessario, viene attivato il funzionamento di emergenza del motore.

Il problema è già stato riconosciuto dal produttore del veicolo e risolto sotto forma di richiamo (8392005/8391109).

Tuttavia è possibile che non tutti i veicoli interessati a livello mondiale siano stati "migliorati" finora (corretta posa dei tubi dell'acqua di condensa).

Se veicoli con questo genere di problemi si presentano in officina, tenere presente questa informazione e verificare se il richiamo è stato effettuato. Se necessario, rivolgersi al costruttore del veicolo o a un'officina autorizzata dal costruttore.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.