

# **Mercedes Benz - Perdita di potenza del motore | HELLA**

**Mercedes Benz**

**Tipo: Classe M(W164), Classe E (W211), Classe S(W221), Classe GL(X164).**

**Motore: OM 629 (420 CDI)**

**Perdita di potenza del motore**

**Sensore albero a gomiti**

**Sensore di posizione albero a gomiti**

Sui veicoli con motori OM 629, esiste la possibilità che il motore perda potenza. La causa di ciò potrebbe essere un'interruzione elettrica nel sensore albero a gomiti.

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema. Nel quadro di un'azione di Service, i veicoli vengono controllati e i sensori albero a gomiti sostituiti.

Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative alla perdita di potenza del motore e agli eventuali malfunzionamenti del tipo impossibile avviare il motore.